

**Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта
МБОУ "Тат-Пишленская СОШ"**

«___» декабря 2022 года

Комиссия в составе:

- представителя заказчика (далее «Заказчик»): директор Шамонова Флора Ахметджановна
- представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): главный специалист ПЦО ОВО по Рузаевскому муниципальному району – филиала ФГКУ ОВО ВНГ РФ по Республике Мордовия майор полиции Пронькин Ю.Б.
- представителя обслуживающей организации: электромонтер ТО ФГУП «Охрана» Гуренков А.А.
произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ "Тат-Пишленская СОШ"
расположенного по адресу: Рузаевский район, с. Тат-Пишля, Школьный переулок, д.4
оборудованного средствами: тревожной сигнализации
с выводом на ПЦО ОВО по Рузаевскому муниципальному району – филиала ФГКУ ОВО ВНГ РФ по Республике Мордовия

По итогам категорирования 2022 года школе, в соответствии с ПП РФ от 02.08.2019 года №1006, присвоена 4 категория без замечаний.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта и инженерно-техническая укреплённость: школа относится к категории объектов АЗ. Занимает одноэтажное отдельно стоящее нежилое кирпичное строение. Стены по периметру кирпичные. Перекрытие бетонное. Крыша деревянная покрыта шифером. Окна металлопластиковые без решеток. В компьютерном классе имеются окна, оборудованные распашными решетками. В школу ведут два отдельных входа – двери двойные двухстворчатые с образованием тамбура между дверьми: первая – дверь металлическая двухстворчатая с врезным замком, вторая – дверь металлопластиковая двухстворчатая с остеклением и врезным замком. Дверь запасного выхода из спортзала деревянная двухстворчатая снаружи обита листом металла с запором изнутри и навесным замком снаружи на время проведения занятий замок снят. Помещения оборудованы пожарной сигнализацией, установлен «Стрелец-Мониторинг». Специализированная охрана отсутствует. Днём охрану осуществляет персонал, ночью дежурит сторож. Установлено шесть камер видеонаблюдения. На момент проверки система видеонаблюдения неисправна. Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦН ОВО. На территории школы расположены мастерские – одноэтажное отдельно стоящее нежилое кирпичное строение, окна металлопластиковые без решеток и в деревянных рамах с решетками. Все деревянные конструкции школы обработаны противопожарным негорючим материалом. Средства пожаротушения в наличии. Пути эвакуации свободны. Помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией. Освещение уличное, столбы освещения расположены на территории. Территория огорожена забором из металлических прутьев и сетки-рабицы, часть ограждения – кирпичная стена мастерских, имеются металлические ворота с запором изнутри.

Оснащённость техническими средствами охраны: установлена кнопка экстренного вызова наряда полиции (КНФ-1) с выводом на ПЦН ОВО через БРО-5GSM.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2008 году. На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии: техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям, однако технические средства охраны смонтированы на объекте более 8 лет назад. Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации, вместе с тем требуется произвести капитальный ремонт шлейфов сигнализации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости: нет
2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны:
 - 2.1. произвести замену аккумуляторной батареи в БРО-5GSM
3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта: нет

Представители:

«Заказчика»:

Шамонова Ф.А. /

«ОВО»:

/ Пронькин Ю.Б. /

обслуживающей организации:

/ Гуренков А.А. /